

Акт осмотра

Руководитель отдела по имущественным вопросам Стальмаков Илья Викторович

(должность, фамилия, инициалы)

Главный специалист отдела капитального строительства и эксплуатации, Галеева Елена Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы)

Начальник Тисульского почтамта Щучкина Надежда Егоровна

(должность, фамилия, инициалы)

провела плановый/внеплановый общий/частичный осмотр технического состояния зданий, сооружений, помещений, оборудования и прилегающей к зданию территории по адресу:

652220, Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский р-н, п Макаракский, ул Советская, д 2

(адрес объекта)

42:13:0118001:295

(кадастровый номер)

02701800000195

(инвентарный номер)

2. Общие сведения о ремонтируемых помещениях ОПС и здании в котором они расположены

Тип объекта: Здание;

Год постройки здания, в котором располагаются ремонтируемые помещения ОПС: 1 962;

Этажность здания: 1;

Этажи, на которых располагаются ремонтируемые помещения ОПС: Этаж 1;

Материал наружных стен здания: Рубленые,

их толщина: 20 мм;

Материал перекрытий здания:

этажи: Дерево;

чердак: есть.

Система кровли здания (конструктивные особенности, покрытие):

Вид конструкции кровли: Стропильная

Покровие кровли: Шифер (асбестоцементный).

Тип фундамента здания: Ленточный сборный.

3. Результаты осмотра:

3.1. Конструктивные элементы

3.1.1 Фундамент

Наличие: Да

Наличие дефектов: Да

3.1.2 Крыльцо главного входа в отделение почтовой связи

Крыльцо

Наличие: Да

Наличие дефектов: Да

3.1.3 Наружные стены в створе размещения ремонтируемых помещений ОПС

Наличие дефектов: Да

3.1.4 Перекрытия (межэтажные) за исключением кровли

Наличие: Да

Наличие дефектов: Да

3.1.5 Кровля

Стропильная система

Наличие: Да

Наличие дефектов: Да

Кровля (кровельный материал)

Наличие: Да

Наличие дефектов: Да

3.1.6 Окна и балконные двери

Окна

Наличие: Да

Наличие дефектов: Да

3.1.7 Наружные двери

Дверь центрального входа

Наличие: Да

Наличие дефектов: Да

3.1.8 Элементы отделки

Полы (финишное покрытие полов)

Наличие дефектов: Да

Отделка потолков

Наличие дефектов: Да

3.2.2 Точки ввода ХВС/ГВС (Внутренние сети водоснабжения)

ХВС

Наличие: Нет

Возможность подключения к центральным сетям: Нет

ГВС

Наличие: Нет

Возможность подключения к центральным сетям: Нет

3.2.3 Теплоснабжение (отопление)

Тип теплоснабжения (отопления)

Тип подключения: Автономное печное

Возможность подключения к центральным сетям: Нет

3.2.4 Хозяйственно-бытовая канализация

Система канализации

Наличие: Нет

Возможность подключения к центральным сетям: Нет

Сан. узел

Наличие: Нет

По итогам осмотра комиссией сделан вывод о необходимости демонтажа здания, так как оно находится в аварийном состоянии.

Руководитель отдела по имущественным вопросам

Стальмаков Илья Викторович

Главный специалист отдела ОКСиЭ

Галеева Елена Анатольевна

Начальник Тисульского почтамта

Щучкина Надежда Егоровна