

Ведомость трещин на отм. 132,100 м (продолжение)

[illegible][illegible]

Ведомость трещин на отм. 132,100 м (продолжение)

[illegible][illegible]

Тип дефектов	Наименование дефектов	Элементы конструкции здания	Месторасположение дефектов	Длина дефектов, м	№ Схемы ремонта
T-7 ₃	Трещина раскрытием 0,8 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон	Помещение 071 в осях 7-8	3,4	Схема 2 тип А
T-7 ₄	Трещина раскрытием 0,2 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены со стороны НБ	Помещение 066 в осях 10-11	3,7	Схема 2 тип А
T-8 ₁	Трещина раскрытием 1,5 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон перекрытия	Помещение 064 в осях 8-9	2,8	Схема 2 тип Б
T-8 ₂	Трещина раскрытием 1,5 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон перекрытия	Помещение 064 в осях 8-9	2,9	Схема 2 тип Б
T-8 ₃	Трещина раскрытием 1,5 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон перекрытия	Помещение 064 в осях 8-9	2,9	Схема 2 тип Б
T-8 ₄	Трещина раскрытием 1,5 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон перекрытия	Помещение 064 в осях 8-9	2,9	Схема 2 тип Б
T-8 ₅	Трещина раскрытием 1,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены со стороны ВБ	Помещение 066 в осях 8-9	3,9	Схема 2 тип Б
T-8 ₆	Трещина раскрытием 1,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены со стороны НБ	Помещение 066 в осях 8-9	3,7	Схема 2 тип Б
T-8 ₇	Трещина раскрытием 1,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены со стороны НБ	Помещение 064 в осях 8-9	3,7	Схема 2 тип Б
T-8 ₈	Трещина раскрытием 1,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены со стороны НБ	Помещение 064 в осях 8-9	3,6	Схема 2 тип Б
T-8 ₈	Трещина раскрытием 1,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены со стороны НБ	Помещение 062 в осях 7-8	3,2	Схема 2 тип Б
T-9 ₁	Трещина раскрытием 1,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон	Помещение 071 в осях 7-8	4,10	Схема 2 тип Б
T-9 ₂	Трещина раскрытием 1,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон	Помещение 071 в осях 7-8	6,20	Схема 2 тип Б
T-9 ₃	Трещина раскрытием 1,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон	Помещение 071 в осях 7-8	6,20	Схема 2 тип Б

Все не замаркированные трещины, в соответствии с обследованием 2016 г., являющиеся не фильтрующими, имеют раскрытие менее 0,2 мм, относятся к классу II и не подлежат ремонту.

					2348-14-002				
					Загорская ГАЗС-2 на р. Кунье (достройка)				
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработчик		Зверева			04.06.20	Здание ГАЗС. Ремонт конструкций в помещениях на отметке 130,500 м			
Проверщик		Зуев			04.06.20	Стация	Лист	Листов	
						Р	8		
Ведомость трещин (продолжение)						АО "Институт Гидропроект"			
И. контр.	Машкова				04.06.20	2017 Загорская ГАЗС-2 2026			
Инач. отдела	Подкопнов								