

Ведомость трещин на отм. 135,100; 136,300 м

[illegible][illegible][illegible]

Тип деревьев	Наименование дефектов	Элементы конструкции здания	Месторасполо- ж. о-жение дефектов	Длина дефектов, м	№ Схемы ремонта
T-8 ₂	Трещина раскрытием 1,5 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон	Помещение 055 в сосх 6-8	4,20	Схема 2 тип Б
T-8 ₃	Трещина раскрытием 1,5 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон	Помещение 054 в сосх 8-10	5,00	Схема 2 тип Б
T-8 ₄	Трещина раскрытием 1,5 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон	Помещение 054 в сосх 8-10	5,12	Схема 2 тип Б
T-8 ₅	Трещина раскрытием 2,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон	Помещение 054 в сосх 8-10	3,30	Схема 2 тип Б
T-8 ₆	Трещина раскрытием 1,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон	Помещение 054 в сосх 8-10	3,50	Схема 2 тип Б
T-8 ₇	Трещина раскрытием 1,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон	Помещение 054 в сосх 8-10	3,90	Схема 2 тип Б
T-8 ₈	Трещина раскрытием 2,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон	Помещение 054 в сосх 8-10	11,40	Схема 2 тип Б
T-8 ₉	Трещина раскрытием 1,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон	Помещение 054 в сосх 8-10	33,30	Схема 2 тип Б
T-8 ₁₀	Трещина раскрытием 2,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон	Помещение 050 в сосх 7-8	34,30	Схема 2 тип Б
T-8 ₁₁	Трещина раскрытием 1,5 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон	Помещение 054 в сосх 8-9	4,00	Схема 2 тип Б

№	Имя	Фамилия	Подпись	Дата
1	Кам	Юлия	Иванов	10.06.2006
2	Резаев	Александр	Иванов	10.06.2006
3	Проверки	Зуев	Иванов	10.06.2006
4	Н. котел	Маукова	Иванов	10.06.2006
5	Н. котел	Маукова	Иванов	10.06.2006

Затворка ГАЗ-С-2 на р. Культе (доустройство)		
Затворка ГАЗ-С-2 Ремонт конструкции в помещениях на от. 135, 100, 136, 300 м		
График	Лист	Листов
Р	4	

Ведомость трещин	
АО "Иркутский гидропроект"	
ДПР здания ГАЗ-С-2 2006	