

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер СП ПСЭС

"08" май 2026 г.
М.П. Е.Ю. Бобрукевич

**Ведомость дефектов
по результатам внепланового технического освидетельствования ПС**

Кран погрузочный гидравлический со сменным рабочим оборудованием «рабочая платформа» модель КМ01

МКМА413G КМУ150 КАМАЗ 43118 гос№Н667ТВ

зав. № 246,

Принадлежащего: СП ПСЭС филиала АО «ДРСК» «ПЭС»

Установленного: производственная территория основной базы «ДРСК» с. Анучино

Наименование узла элемента	Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта
Стрела телескопическая	Стрела телескопическая не складывается в транспортное положение заклинило вторую и третью секции. Неисправность одного из трех гидроцилиндров выдвижения стрелы. В шахте стрелы обнаружен металлический элемент в виде упорной шайбы диаметром 20-25мм.	Ремонт или замена не исправного гидроцилиндра. Возможны скрытые работы.

Начальник СМТ, специалист, ответственный за осуществление производственного контроля

при эксплуатации ПС



Д.А. Кузьмин





