





1. * Размеры для справок
2. Покрытие -грунтование и окраску выполнить в соответствии с РДТМ 01-02. Площадь покрытия - 7 м²
3. После затяжки гаек поз.7 до полного сжатия пружин поз.9 оставить гайку поз.7, отвернув ее на 180°.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Детали</u>		
		1	1-13-2376,08,12	Полоса	5	
		2	1-13-2376,08,11	Полоса	2	
		3	1-13-2376,12	Труба	30	
		4	1-13-2376,10	Свяжка	5	
		5	1-13-2376,13	Втулка	60	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		6		Гайка М50,6Н5,0121 ГОСТ 5916-70	10	
		7		Гайка М50,6Н5,0121 ГОСТ 5915-70	10	
		8		Шайба А30,02 Ст3,0121 ГОСТ 11371-70	80	
		9		Пружина тарельчатая		
				1-1-2-80х31,5х4х1,9 Хим Окс прм		
				ГОСТ 3057-90	20	

[illegible]