

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СИ ПЭСЭС

Е.Ю. Бобрукевич

2026 г.



**Ведомость дефектов  
по результатам внепланового технического освидетельствования ПС**

Кран погрузочный гидравлический со сменным рабочим оборудованием «рабочая платформа» модель КМ01

МКМА413G КМУ150 КАМАЗ 43118 гос№Н667ТВ

зав. № 246,

**Принадлежащего:** СИ ПЭСЭС филиала АО «ДРСК» «ПЭС»

**Установленного:** производственная территория основной базы «ДРСК» с. Анучино

Наименование узла элемента	Описание дефекта	Мероприятия по устранению дефекта
Стрела телескопическая	Стрела телескопическая не складывается в транспортное положение заклинило вторую и третью секции. Неисправность одного из трех гидроцилиндров выдвигания стрелы. В шахте стрелы обнаружен металлический элемент в виде упорной шайбы диаметром 20-25мм.	<b>Ремонт или замена не исправного гидроцилиндра. Возможны скрытые работы.</b>

Начальник СМТ, специалист, ответственный за осуществление производственного контроля

при эксплуатации ПС

Д.А. Кузьмин





