

АО «ПОЧТА РОССИИ»

Группа эксплуатации, Отдел капитального строительства и эксплуатации
(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

от «10»марта 2026 г.

1. Комиссия в составе:

Главный инженер ОКСиЭ - Брыкин В.А.

Главный специалист ОКСиЭ - Левада Т.В.

Главный специалист ОКСиЭ - Гунько О.Д.

назначенная приказом (распоряжением) от «10» июля 2025 года № 92 - р

произвела осмотр объекта, расположенного по адресу:

Санкт-Петербург, город Красное Село, ул. Юных Пионеров, 38 литер А. пом 1-Н

(наименование объекта)



(инвентарный номер)

(наименование подразделения (место нахождения объекта))

2. В результате обследования объектов обнаружены следующие дефекты: отсутствует грузовое крыльцо (платформа) с ограждением для обмена посылок

Необходимо выполнение работ по:

(выявленный дефект)

№ п/п	Работы по устранению выявленных дефектов	Ед. изм.	Объем	Планируемые сроки	Примечание
Работы по монтажу платформы с ограждением					
	Изготовление металлического крыльца (Проф. труба 60х4 мм., Лист ГК рифленый чечевица 1250 x 1500 x 3 мм. (3 листа))	м2	5		
	Изготовление и монтаж перил из нержавеющей стали AISI-304. Поручень диаметр 42мм., стойка диаметр 38мм., ригель диаметр 12мм-3шт. Высота ограждения 1200мм. Крепление поручня к стойке через полусферу	мп	3,2		
	Изготовление и монтаж калитки из нержавеющей стали AISI-304. Труба диаметр 38мм.	мп	1		

Всего_ 3

(кол-во дефектов)

(прописью)

Подписи председателя и членов комиссии:

Главный инженер ОКСиЭ _____

(должность)

Брыкин В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный специалист ОКСиЭ _____

(должность)

Левада Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный специалист ОКСиЭ _____

(должность)

Гунько О.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)