



Потенциальным
исполнителям

**филиал ПАО «Якутскэнерго»
Якутская ГРЭС**

ул. Кржижановского, д. 2, г. Якутск,
Республика Саха (Якутия),
Российская Федерация, 677004

т.: +7 (4112) 49-33-59
ф.: +7 (4112) 21-01-50

gres@yakutskenergo.ru
yakutskenergo.ru

от 10.06.2026 № 102/1260
на № _____ от _____

О запросе ТКП на обследование поврежденного горелочного устройства

На Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» в 2021 году в связи с производственной необходимостью была проведена перестановка горелок с ГТЭ-45-3 ст.№1 на ГТЭ-45-3 ст.№4 на основании технического решения (приложение №3). В ходе эксплуатации 17.04.2026 г. произошло технологическое нарушение в связи с обрывом ствола горелочного устройства. Предположительно причиной могло стать нарушение структуры металла при воздействии высокой температуры при переврезке горелочного устройства.

На основании вышеизложенного, прошу рассмотреть возможность проведения обследования повреждённого горелочного устройства ГТЭ-45-3 с целью установления причин повреждения ствола и направить технико-коммерческое предложение (ТКП). Техническое задание прикладываю.

Обращаю ваше внимание, что предлагаемая цена выполнения работ должна быть сформирована с учётом НДС и включать стоимость всех сопутствующих услуг, обязательных платежей, а также все скидки, предоставляемые вашей организацией.

Приложения:

1. Техническое задание на Обследование поврежденного горелочного устройства для выяснения причин повреждения ствола ГТЭ-45-3
2. Чертеж горелки
3. Техническое решение

Директор



А.А. Плахин

Исп. ПТО Егоров М.И.
тел.8(4112) 49-31-67

