



Дефектная ведомость на ремонт автомобилей.

Комиссией в составе: Начальник СМТ
(должность)

Кузьмин Д.А.
(ф.и.о.)

Механик СМТ
(должность)

Екимов С.Б.
(ф.и.о.)

Был произведен осмотр вышедших из строя деталей, узлов, механизмов, установленных на: Н 667 ТВ 125 МКМ-413 Г на базе КАМАЗ 43118 , и сделано заключение:

№ п/п	Наименование, тип, марка вышедшей из строя детали, узла, механизма	Дата установки на автомобиль	нормативный срок эксплуатации з/части, тыс.км	фактический срок эксплуатации з/части, тыс.км	Описание дефекта, неисправности детали, узла, механизма	Причина возникновения дефекта, неисправности	Заключение комиссии
1	Топливная система	2021	100	58	Из-за некорректной работы топливной системы двигатель уходит в аварийный режим, на табло загораются чеки, бортовой компьютер выдает ряд ошибок, двигатель работает не устойчиво, теряется мощность.	Пределный износ деталей	Необходимо произвести ремонт топливной системы

Принято следующее решение: Произвести ремонт выявленных неисправностей

Комиссия:

Начальник СМТ
(должность)

Механик СМТ
(должность)

Подпись

Кузьмин Д.А.

(расшифровка подписи)

Екимов С.Б.

(расшифровка подписи)