

«Утверждено»

Директор СП ПЦЭС

М.П. Морозов

23.03.2026

Дефектная ведомость на ремонт автомобиля

Комиссией в составе: Начальник СМТ Тураносов С.Н.
Старший мастер СМТ Городцов А.М.

Был произведен осмотр вышедших из строя деталей, узлов, механизмов, установленных на: Марка (модель) транспортного средства:

Самосвал

на базе КАМАЗ Т2530 65115-А5 государственный номерной знак: Инв.№0040496
г/н М685СН и сделано заключение:

№ п/п	Наименование, тип, марка вышедшей из строя детали, узла, механизма	Дата установки на автомобиль	нормативный срок эксплуатации з/части, (пробег, тыс км)	фактический срок эксплуатации з/части, (пробег, тыс км)	Описание дефекта, неисправности детали, узла, механизма	Причина возникновения дефекта, неисправности	Заключение комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Топливная система	2023	100	30,4	Из-за некорректной работы топливной системы двигатель уходит в аварийный режим, на табло загораются чеки, бортовой компьютер выдает ряд ошибок, двигатель работает не устойчиво, теряется мощность.	Предельный износ деталей	Необходимо произвести ремонт топливной системы

Принято следующее решение:

Произвести ремонт топливной системы

Работа завершена полностью
Комиссия: Начальник СМТ
Старший мастер СМТ

Тураносов С.Н.
Тураносов С.Н.
Городцов А.М.