

Дефектная ведомость на ремонт автомобиля.

Комиссией в составе: Начальник СМТ
(должность)

Кузьмин Д.А.
(ф.и.о.)

Механик СМТ
(должность)

Екимов С.Б.
(ф.и.о.)

Был произведен осмотр вышедших из строя деталей, узлов, механизмов, установленных на: Р 504 ОТ 125 КМУ УЭСТ 483В-36 на шасси КАМАЗ -43118 , и
сделано заключение:

№ п/п	Наименование, тип, марка вышедшей из строя детали, узла, механизма	Дата установки на автомобиль	нормативный срок эксплуатации з/части,тыс.км	фактический срок эксплуатации з/части,тыс.км	Описание дефекта, неисправности детали, узла, механизма	Причина возникновения дефекта, неисправности	Заключение комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Топливная система	2021	100	71	Из-за некорректной работы топливной системы, двигатель уходит в аварийный режим, на табло загораются чеки, бортовой компьютер выдает ряд ошибок, двигатель работает не устойчиво, теряется мощность.	Предельный износ деталей	Необходимо произвести ремонт топливной системы

Принято следующее решение: Произвести ремонт выявленных неисправностей

Комиссия:

Начальник СМТ
(должность)

Механик СМТ
(должность)

Кузьмин Д.А.

(графиковая подпись)

Екимов С.Б.

(графиковая подпись)