



804MB 4238734 СБ



1. *Размеры для справок.
2. Монтажные сварные швы по ГОСТ 5264-80 выполнить ручной дуговой сваркой. Электроды типа Э42А ГОСТ 9467-75.
3. Шероховатость поверхности реза деталей $\sqrt{Ra25}$.
4. $\pm \frac{\Delta_{14}}{2}$

[illegible]