





1. Кронштейн предназначен для установки на верхних ригелях секции 1, 2 ОР.
2. Детали поз. 3, 4 соединить сборным швом Нп, детали поз. 3, 4 крепить к ригелю секции ОР сборным швом Пб по ГОСТ 5264-80.
3. Точность установки поз. 2-4 ± 2 мм
6. * – Размеры для справок



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Детали	Кол.	Примечание
		1	1-13-2376.09.1.1	Скоба		1	
		2	1-13-2376.09.1.2	Планка		1	
		3	1-13-2376.09.2.1	Косынка левая		1	
		4	1-13-2376.09.2.1-1	Косынка правая		1	
		5		Стандартные узелция			
		6		Гайка М20.6Н5.0121 ГОСТ 5915-70		4	
				Шайба А20.02. См3.0121 ГОСТ 11371-70		2	
1-13-2376.09.2							
Верхний кронштейн						Лист	Масса
							6,2
						Лист	Листов 1
						Лист	Масштаб
							1:2.5

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N Дубл.	Подп. и дата