


√ Ra 12,5(√)


$$1 \text{ H14, h14, } \pm \frac{\text{IT14}}{2}.$$

2 Маркировать по СТП завода-изготовителя.

[illegible]

Формат А4