


Фотоматериалы  
состояния градирни ДЭС п.Батагай Верхоянских ЭС

Общий вид



**Выявленные дефекты: коррозия, отверстия (свищи)**

