

Общество с ограниченной ответственностью
**Региональный Центр
Диагностики Инженерных Сооружений**

690001, г. Владивосток,
ул. Карла Либкнехта, 3а

тел./факс (423) 222-67-97
e-mail: rcdis@safeindustry.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «РЦ ДИС»

“24”

04
М.П.

Г.В. Матохин

2026 г.

Дог. № 26-69

**Ведомость дефектов
По результатам экспертного обследования
Подъемника самоходного стрелового ПСС-141.29Э зав.№004, рег.№434
Принадлежащего: филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»**

Установлен: г. Лесозаводск

Наименование узла элемента	Описание дефекта
Гидравлическое и электрооборудование подъемника	1. Течь гидравлической жидкости и нарушение наружного слоя РВД, а также обрывы и повреждение электрических кабелей, проложенных вдоль стрелы подъемника на верхний пульт управления, требуется проверка (ремонт) работы верхнего пульта управления (фото 1, 2, 3).
Приборы и устройства безопасности	2. Неисправен звуковой сигнал и кнопка аварийной остановки с люльки и с нижнего пульта подъемника. 3. Неисправен ограничитель предельного груза ОКМ-1 (отсутствует индикация и сигнализация при нагрузке и без нагрузки). 4. Неисправен анемометр. 5. Неисправно переговорное устройство.
Металлоконструкция	6. Обнаружена трещина длиной 150мм по основному металлу в районе крепления короба передней левой выносной опоры к горизонтальной балке, неудовлетворительное качество ремонтных сварных швов (фото 4, 5). 7. Обнаружена трещина длиной 200мм по основному металлу верхней горизонтальной несущей балки подъемника в месте примыкания к транспортной стойке с левой стороны (фото 6, 7, 8). 8. Обнаружена трещина длиной 200мм по основному металлу верхней горизонтальной несущей балки подъемника в месте примыкания к транспортной стойке с правой стороны (фото 9, 10, 11).

Эксперт по ПБ ООО «РЦ ДИС»

Дронов М.Г.



Фото 1



Фото 2



Фото 3.



Φοτο 4.



Φοτο 5



Фото 6




Фото 7



Фото 8




Фото 9



Фото 10



Фото 11

Общество с ограниченной ответственностью
**Региональный Центр
Диагностики Инженерных Сооружений**

690001, г. Владивосток,
ул. Карла Либкнехта, 3а

тел./факс (423) 222-67-97
e-mail: rcdis@safeindustry.ru

Согласованные мероприятия
для процесса экспертизы


Заказчик	АО «ДРСК»
Индекс, город	г.Владивосток
Улица	-
Дата экспертизы	23.04.2026 г.
Объект экспертизы	Подъемник самоходный стреловой ПСС-141.29Э зав.№004, рег.№434

Мероприятие	Согласованный срок	Подтверждение выполнения
1. Устранить дефекты, указанные в п.п. 1 ÷ 8 Ведомости дефектов.	24.07.2026 г.	

Представитель заказчика подтверждает своей подписью, что согласованные мероприятия будут выполнены, а экспертной организации направлено письменное сообщение о произведенных изменениях.

Эксперт по ПБ ООО «РЦ ДИС»

Заказчик _____


_____ Дронов М.Г.

г. Лесозаводск 23.04.2026 г.
Место, дата