

Дефектная ведомость на ремонт автомобиля.

Комиссией в составе: Начальник СМТ
(подпись)
Кузьмин Д.А.
(ф.и.о.)
Механик СМТ
(подпись)
Екимов С.Б.
(ф.и.о.)

Был произведен осмотр вышедших из строя деталей, узлов, механизмов, установленных на: Н 557 ТВ 125 КАМАЗ-Т 2230 65116-А5, и сделано заключение:							
№ п/п	Наименование, тип, марка вышедшей из строя детали, узла, механизма	Дата установки на автомобиль	нормативный срок эксплуатации з/части, тыс.км	фактический срок эксплуатации з/части, тыс.км	Описание дефекта, неисправности детали, узла, механизма	Причина возникновения дефекта, неисправности	Заключение комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Топливная система	2021	100	128	Из-за некорректной работы топливной системы двигатель уходит в аварийный режим, на табло загорается чек, бортовой компьютер выдает ряд ошибок, двигатель работает не устойчиво, теряется мощность.	Предельный износ деталей	Необходимо произвести ремонт топливной системы

Принято следующее решение: Произвести ремонт выявленных неисправностей

Комиссия: Начальник СМТ
(подпись)
Механик СМТ
(подпись)

Кузьмин Д.А.
(расшифровка подписи)
Екимов С.Б.
(расшифровка подписи)