

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

Регистрационный № 54 ⁹

Наименование и адрес предприятия – владельца трубопровода:

ООО "Самолетов" Ямало-Ненецкий автономный округ

Назначение трубопровода

Паропровод от ГПЗ до парового сита турбины №1 (для подачи пара от паровых котлов до паровой турбины)

Рабочая среда

пар

Рабочие параметры среды:

– давление, МПа (кгс/см²)

2,4 (24)

– температура, °С

350

Расчетный срок службы, лет*

20

Расчетный ресурс, ч*

–

Расчетное число пусков*

–

Перечень схем, чертежей, свидетельств и других документов на изготовление и монтаж трубопровода, представляемых при регистрации

рабочие чертежи Проекта 2294 – 1/2 – ТМ – 02 – 002 лист 1



М.П.

Подпись главного инженера предприятия (владельца трубопровода)

А.В. Каримов

« ____ » ____ 20 ____ г.


* Заполняется по данным проектной организации.


Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

[illegible]

Записи результатов освидетельствования трубопровода

[illegible]

Дата освидетельст вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
18.06.17г.	Проведено очередное техническое освидетельствование, включающее наружный осмотр дефектов крепящих элементов кожуха цилиндра не обнаружено. $P_{пл} = 2,4 \text{ МПа}$ $t_{пл} = 350^\circ \text{C}$ Эксперт ООО "МЕТАМ" А.А. Горючий №. № НОА-0027-106 до 17.01.2017г. 	18.06.17г. НО
26.06.2017г.	Проведено периодическое техническое освидетельствование трубопровода, включающее наружный осмотр и измерение толщины (ИТ). По результатам осмотра дефектов крепежных элементов кожуха цилиндра не обнаружено. Измерение толщины проведено в соответствии с требованиями ПН, Правила промышленной безопасности ОП, на которых производится взвешивание, результаты измерений: $P_{пл} = 2,4 \text{ МПа}$ $t_{пл} = 350^\circ \text{C}$. По результатам измерения толщины, трубопровод соответствует требованиям нормативных документов: $P_{пл} = 2,4 \text{ МПа}$ $t_{пл} = 350^\circ \text{C}$. Эксперт ООО "ТехСтандарт" И.В. Исаева №. № АД.16.16210.002 до 28.10.2017г. 	НО 26.06.2017г.

Дата освидетельст вования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
18.06.14г.	Проведено очережное, техническое освидетельствование, включающее наружный осмотр директоров крепящих устройств Экспертными не обнаружено. $P_{max} = 2,4 \text{ МПа}$ $t_{max} = 350^\circ \text{C}$ Эксперт ООО "МЕТАМ" А.А. Горюхи №. N° НОА-0027-1068 до 17.01.2017г. 	18.06.17г. НО
26.06.2017г.	Проведено периодическое техническое освидетельствование трубопровода, включающее наружный, осмотр и измерение внутреннего (ОВ). По результатам осмотра директоров крепящих устройств Экспертными не обнаружено. Измерение внутреннего проведено в соответствии с требованиями ФНП, Правила промышленной безопасности ОПО, на которых предусмотрено измерение, радиально-поперечного сечения, величина предельного сечения 30 мм. По результатам технического обследования, трубопровода приложен к документации на паспортных параметрах: $P_{max} = 2,4 \text{ МПа}$ $t_{max} = 350^\circ \text{C}$ Эксперты ООО "ТехСтандарт" А.А. Горюхи №. N° АЗ.16.02240.002 до 28.10.2021г. 	НО 26.06.2021г.

Трубопровод зарегистрирован за № 549

В Ижевском управлении Ростехнадзора г. _____
(наименование регистрирующего органа)

в паспорте пронумеровано 31 страниц

и прошнуровано всего 16 листов,

в том числе чертежей (схем) на _____ листах

Государственный инспектор СЭИ М.Б. Готарев
(должность регистрирующего лица и его подпись)



« 26 » декабря 20 11 г.

Пронумеровано и
прошнуровано
16
(листов)